


PRODUCT UPDATE ACTUALIZACIÓN DE PRODUCTO MODIFICATION DEPRODUIT

Cartridge Lube Filter Repuesto de Filtro de Aceite Filtre à huile à cartouche

This cartridge lube filter has undergone a design change. Improved manufacturing processes now allow the top endcap to be molded differently. The new endcap does not require the actuator that was necessary in the old design. The newly designed filter remains suitable for all cataloged applications.

Este repuesto de filtro de aceite ha sido sometido a un rediseño. Procesos mejorados de manufactura permiten al casquillo superior ser moldeado de manera diferente. El nuevo casquillo no requiere el actuador que era necesario en el diseño anterior. El nuevo filtro rediseñado sigue siendo compatible con las diferentes aplicaciones del catálogo.

Ce filtre à huile à cartouche a été modifié. Des procédés de transformation améliorés permettent maintenant de mouler différemment le capuchon supérieur. Dorénavant, il n'y a plus besoin de dispositif de commande sur le nouveau capuchon, ce qui était nécessaire sur l'ancien modèle. Le nouveau filtre convient toujours pour les véhicules déjà dans le catalogue.



Note: The actuator is still required for older construction and should not be removed.

Nota: El actuador sigue siendo necesario para ensambles anteriores

Remarque : La commande est toujours requise pour les anciens véhicules.

14-1056112


PRODUCT UPDATE ACTUALIZACIÓN DE PRODUCTO MODIFICATION DEPRODUIT

Cartridge Lube Filter Repuesto de Filtro de Aceite Filtre à huile à cartouche

This cartridge lube filter has undergone a design change. Improved manufacturing processes now allow the top endcap to be molded differently. The new endcap does not require the actuator that was necessary in the old design. The newly designed filter remains suitable for all cataloged applications.

Este repuesto de filtro de aceite ha sido sometido a un rediseño. Procesos mejorados de manufactura permiten al casquillo superior ser moldeado de manera diferente. El nuevo casquillo no requiere el actuador que era necesario en el diseño anterior. El nuevo filtro rediseñado sigue siendo compatible con las diferentes aplicaciones del catálogo.

Ce filtre à huile à cartouche a été modifié. Des procédés de transformation améliorés permettent maintenant de mouler différemment le capuchon supérieur. Dorénavant, il n'y a plus besoin de dispositif de commande sur le nouveau capuchon, ce qui était nécessaire sur l'ancien modèle. Le nouveau filtre convient toujours pour les véhicules déjà dans le catalogue.



Note: The actuator is still required for older construction and should not be removed.

Nota: El actuador sigue siendo necesario para ensambles anteriores

Remarque : La commande est toujours requise pour les anciens véhicules.

14-1056112