


## Actualización de intercambio de aplicación / filtro GM



Las recomendaciones de filtro se han actualizado para algunas aplicaciones usando el 57060. Para cumplir con el cambio, el 57060 anterior se reemplazará con el WL10290 para aplicaciones GM seleccionadas. El 57060 seguirá siendo un número de pieza activo y se seguirá ofreciendo para otros vehículos y aplicaciones GM no seleccionados.



**57060**




**WL10290**

Las recomendaciones de filtro se han actualizado para algunas aplicaciones usando el 57045. Para cumplir con el cambio, el 57045 anterior se reemplazará con el WL10255 para aplicaciones de GM. El 57045 seguirá siendo un número de parte activo y se seguirá ofreciendo para vehículos y aplicaciones de Chrysler.



**57045**



**WL10255**

Consulte el catálogo electrónico WIX para conocer el ajuste del filtro actualizado por detalles de la aplicación.

Como recordatorio, nuestra recomendación siempre ha sido, y permanecerá siendo, que la elección de un filtro de repuesto se realice utilizando únicamente la información disponible más actual del catálogo de la aplicación. En la catalogación de hoy en día, la electrónica (por ejemplo, internet, interacción electrónica) sería la información más actual disponible de la aplicación. Póngase en contacto para obtener información adicional: 1.800.949.6698 Estados Unidos, México 52 (844) 8661-21-50, Canadá 1-800-567-3703.