

Alerte : Certains modèles de véhicules BMW de 2012 ont été munis d'un module de filtre à huile en plastique que l'on peut remplacer par le filtre 57292 WIX, alors que les moteurs d'autres véhicules de même modèle et de même année ont pu être munis d'un filtre en aluminium qu'il faut remplacer par le numéro WL7509 WIX.

**LE FILTRE DOIT ÊTRE CHOISI SUR LA BASE DU MODULE DE FILTRE.
L'EMPLOI DU MAUVAIS FILTRE PEUT ENDOMMAGER LE MOTEUR.**

57292/Module en plastique



No de filtre OES pour BMW

11 42 7 634 291

11 42 7 634 292

WL7509/Module en aluminium



No de filtre OES pour BMW

11 42 7 640 862

Les modèles concernés sont, parmi d'autres :

ActiveHybrid 5 3.0L, Z4 2.0L, 328i 2.0L, 528i 2.0L, X1 2.0L, 528i xDrive 2.0L

Nous vous rappelons que notre recommandation a toujours été et reste que le choix d'un filtre de rechange doit se faire à l'aide des renseignements les plus actuels sur les véhicules concernés. De nos jours, en matière de catalogues, le format électronique (Internet, site électronique interactif...) fournit les données les plus récentes disponibles. Pour toute question ou tout autre renseignement, contactez votre représentant WIX Filters local ou appelez le Service de renseignements sur les produits au 1 800 949 6698.