

BULLETIN INFO- PRODUIT

Les Filtres WIX proposent maintenant des cartouches de recharge autoserrantes pour les circuits d'alimentation FM100 Fuel ManagerMD StanadyneMD.

Le nouveau modèle à double joint permet d'augmenter l'étanchéité du joint pour éviter les fuites. Ce nouveau joint, ainsi que le dispositif autoserrant, facilitent l'installation et éliminent les problèmes pendant longtemps. Toutes les références de catalogue restent semblables et l'excellent rendement du filtre continue de garantir la protection des circuits d'alimentation.

Numéros de catalogue concernés : 33531, 33532, 33547, 33548, 33668, 33533, 33738

Rechange de Filtre

