


# Fiche Technique

WIX WL10025


OE OX 813/1  
BMW 11428575211



Le filtre WL10025 WIX n'est pas une pièce de rechange qui convient pour les véhicules sur lesquels il faut un filtre d'équipement d'origine (FEO) OX 813/1. Le filtre OX 813/1 possède une patte d'alignement à l'intérieur du tube central du filtre. La patte se place dans une fente du boîtier du filtre à huile afin de garantir un bon alignement lors de l'installation du filtre. Le filtre WL10025 WIX ne possède pas cette patte d'alignement et peut donc être mal installé et entraîner une faible pression d'huile lors du fonctionnement du véhicule.

Boîtier du filtre

Patte d'alignement du tube central



**Le filtre de rechange WIX correct pour le filtre d'origine OX813/1 (11428575211 BMW) sera bientôt disponible, avec le no WL10358 WIX.**